

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
(ОСИ)**

**Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа №5  
г.Красный Сулин, ул.Межевая, 16 «г»**

2021 год

«СОГЛАСОВАНО»

Руководитель КГО РОО ВОИ

Тимченко О.Д. Ефр  
« 7 » 02 2021г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ №5

В.С.Евтюхова

« 04 » 02 2021 г.



«СОГЛАСОВАНО»

Руководитель КГО РОО ВОС

Битов А.С. Битов  
« 4 » 02 2021г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
№ 1

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5

1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, 346355 Ростовская область, г.Красный Сулин, ул.Межевая ,16 г

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 2752,8 кв.м

- часть здания      - этажей (или на 1 этаже),      кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 8807 кв.м

1.4. Год постройки здания 1963, последнего капитального ремонта.     

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего     , капитального     

**сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5 (МБОУ СОШ №5)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - Российская Федерация, 346355 Ростовская область, г.Красный Сулин, ул.Межевая ,16 г

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): Свидетельство о государственной регистрации права от 04 июля 2012г. серия 61-А3 № 001995

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования Красносулинского района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Российская Федерация, 346350 Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Металлургов, 41

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)  
образование

2.2 Виды оказываемых услуг начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.с проживанием, на дому, эстаблационно): на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети с 6,5 до 18 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: 330 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

городским маршрутом от остановки «Центр» до остановки «Школа».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м.

3.2.2 время движения (пешком) 2 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути бордюры

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого	ДУ

	посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г,У)

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: «ДУ» (доступно условно)

#### 4. Управленческое решение

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный и текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный и текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный и текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный и текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий и капитальный

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_ 2021-2030 по выделению финансовых средств

в рамках исполнения \_\_\_\_\_  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: на I этапе ожидаемый результат - доступно условно с дополнительной организацией альтернативной формы обслуживания – на дому для инвалидов, не имеющих возможность передвигаться; необходимо ежегодно проводить обучение (инструктаж) персонала по вопросам, связанным с организацией и обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг;

На II и III этапе ожидаемый результат – ДЧ-И (К, О, Г, У, С) необходимо, по мере финансирования устранить все имеющиеся замечания в паспорте доступности

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДУ.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

**5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

- 1. Анкеты (информации об объекте) от « 4 » 02 2021 г.,
- 2. Акта обследования объекта: № акта 1 от « 4 » 02 2021 г.
- 3. Решение Комиссии № 1 от « 4 » 02 2021г.



УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ СОШ №5  
В.С.Евтюхова  
«04» \_\_\_\_\_ 2021г

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
№ 1

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: образовательное учреждение
- 1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, 346355 Ростовская область, г.Красный Сулин, ул.Межевая ,16 г
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 3 этажей, 2752,8 кв.м.
  - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на 1 этаже), \_\_\_\_\_ кв.м.
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 8807 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1963, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего лето 2021 г., капитального \_\_\_\_\_

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5 (МБОУ СОШ №5)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Российская Федерация, 346355 Ростовская область, г.Красный Сулин, ул.Межевая ,16 г
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): Свидетельство о государственной регистрации права от 04 июля 2012г. серия 61-А3 № 001995
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования Красносудлинского района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Российская Федерация, 346350 Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Металлургов, 41

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, иное)
- 2.2. Виды оказываемых услуг начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети с 6,5 до 18 лет
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушением зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, умственного развития
- 2.6. Пиковая мощность: 330 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

**3. Состояние доступности объекта**

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
городским маршрутом от остановки «Центр» до остановки «Школа», далее 100 м по пешеходной дорожке,  
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м.

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути бордюры  
 Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

**3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\*с учетом СП 35-101-2001**

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

**4. Управленческое решение**

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный и текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный и текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный и текущий ремонт
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Ремонт текущий и капитальный

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано



директор Евтюхова В.С. 88636752454

подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



7  
ПРИТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ СОШ №5  
В.С.Евтюхова  
« 4 » авг 2021г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ 1**

Ростовская область  
Наименование территориального  
образования субъекта РФ

« 4 » авг 2021 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта образовательное учреждение  
1.2. Адрес объекта Российская Федерация, 346355 Ростовская область, г.Красный Сулин, ул.Межевая, 16 г  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- тип здания отдельно стоящее здание 3 этажей, 2752,8 кв.м  
- часть здания \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этажей (или на 1 этаже), \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 8807 кв.м  
1.4. Год постройки здания 1963, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего лето 2021г., капитального \_\_\_\_\_  
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5 (МБОУ СОШ №5)  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Российская Федерация, 346355 Ростовская область, г.Красный Сулин, ул.Межевая, 16 г

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
общественным маршрутом от остановки «Центр» до остановки «Школа»,  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м  
3.2.2. время движения (пешком) 2 мин  
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),  
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет  
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет  
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать бордюры )  
на обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,Г,У)		1,2
2	Вход (входы) в здание	ДУ		3-6а
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		7-12
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		13
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У)		14,15
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г,У)		

\*\* Обозначения: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ (доступно условно)

#### 4. Управленческое решение (проект)

#### 4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт

2	Вход (входы) в здание	Капитальный и текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный и текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный и текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный и текущий ремонт
8	<b>Все зоны и участки</b>	Ремонт текущий, капитальный

9. указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2021-2030 по выделению финансовых средств

в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: на I этапе ожидаемый результат - доступно условно с дополнительной организацией альтернативной формы обслуживания – на дому для инвалидов, не имеющих возможность передвигаться; необходимо ежегодно проводить обучение (инструктаж) персонала по вопросам, связанным с организацией и обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг;

На II и III этапе ожидаемый результат – ДЧ-И (К, О, Г, У, С) необходимо, по мере финансирования устранить все имеющиеся замечания в паспорте доступности

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДУ

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов Красносулинская организация ВОС и ВОИ;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Приводится заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

### 5. Особые отметки

#### ПРИЛОЖЕНИЯ:

#### Результаты обследования:

- 1. Территории, прилегающей к объекту на 1 л.
- 2. Входа (входов) в здание на 3 л.
- 3. Путей движения в здании на 2 л.
- 4. Зоны целевого назначения объекта на 1 л.
- 5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.
- 6. Системы информации (и связи) на объекте на \_\_\_\_\_ л.

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на 8 л.

Планные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### Руководитель рабочей группы:

Директор МБОУ СОШ №5

(Должность)



(Подпись)

Евтюхова В.С.

(Ф.И.О.)

#### Члены рабочей группы:

Заместитель директора по ВР

(Должность)

(Подпись)

Павленко А.О.

(Ф.И.О.)

Заступающий хозяйством

(Должность)

(Подпись)

Соколова М.А.

(Ф.И.О.)

**I. Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**  
**МБОУ СОШ №5, г. Красный Сулин, ул.Межевая,16 г**  
Наименование объекта, адрес

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1	К зданию примыкает городская асфальтированная дорога (главный вход)	ДЧ-И (К,О,Г,У)	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	2	Пешеходные пути движения асфальт, поверхность не требует ремонта. Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей	С	Нанесение тактильной рельефной разметки нецелесообразно, так как предполагают обозначение на всем пути движения инвалидов по зрению от ближайшей автобусной остановки до здания. Возможно, нанесение тактильной рельефной разметки непосредственно у здания перед центральным входом.	Текущий ремонт по мере финансирования
1.3	Лестница (внутренняя)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (внутренний)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автомобильная парковка	нет	-	-	нет	-	-	-

ОБЩИЕ требования к зоне							
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (К,О,Г,У)		1,2	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ИСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «4» 02 2021 г. I Результаты обследования:

**2. Входа (входов) в здание**

МБОУ СОШ №5, г. Красный Сулин, ул.Межевая,16 г

Наименование объекта, адрес

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	3	На главном входе здания обустроен металлический	К	На главном входе в здание установить пандус, соответствующий нормативным требованиям	Ремонт капитальный
2.3	Выходная площадка (перед дверью)	есть	-	4,5	На главном входе оборудована кнопка вызова персонала. Есть навес. Освещение на входе достаточное. Покрытие пола: плитка - скользкое покрытие.	-	-	Ремонт текущий

24	Дверь (входная)	есть	-	6	На главном входе двери не соответствуют нормативным требованиям. В дверном проеме имеется порог. Дверные проемы и дверные ручки контрастно не маркированы. На дверях нет доводчиков.	К,О,С,Г, У	Заменить входные двери в соответствии с требованиями СП 59.13330-2016	Ремонт текущий
25	Тамбур	есть		6 а	На главном входе размер тамбура не соответствует требованиям.	ДЧ-В	Необходимо нанести противоскользящее покрытие на пол в тамбуре на входе со двора.	Ремонт текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть		2-5	Не адаптировано для всех МГН.	К,О,С,Г, У	Обеспечить доступность всех МГН.	Ремонт капитальный и текущий

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ	-	3-6	Ремонт капитальный и текущий

Комментарий к заключению: выполнить в комплексе ремонт входной группы – СП 59.13330.2016 «СП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Установить поручни, заменить покрытие ступеней на противоскользящее, нанести тактильные полосы на ступени лестницы.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

**МБОУ СОШ №5, г. Красный Сулин, ул.Межевая,16 г**

Наименование объекта, адрес

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
31	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	7	В вестибюле нет мнемосхемы. Отсутствуют поручни. Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели.	К,О,С,Г,У	В вестибюле на главном входе установить мнемосхему; необходимо установить поручни, тактильные предупреждающие указатели	Ремонт текущий, индивидуальное решение с ТСР
32	Лестница (внутри здания)	есть	-	8,9	Краевые ступени контрастно не маркированы	С	Краевые ступени лестниц (первую и последнюю) контрастно маркировать	Ремонт текущий
33	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	Пандус отсутствует		Рассмотреть техническую возможность установки откидного пандуса на лестнице.	Индивидуальное решение с ТСР
34	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-				
35	Дверь	есть	-	10	Двери не адаптированы для всех МГН.	К,О	Техническая возможность заменить двери отсутствует. Организовать помощь сотрудников учреждения для обеспечения для обеспеченност и доступности услуг на объекте.	Организационные мероприятия
36	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	11, 12	Не адаптированы для всех МГН. Пути эвакуации имеют ступени и пороги.	К,О,С,Г,У	Адаптировать пути эвакуации для всех МГН	Капитальный Ремонт текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	1-6	Не адаптировано для всех МГН	К,О,С,Г,У	Обеспечить доступность всех МГН	Ремонт капитальный и

							текущий, Индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ	-	7-12	Ремонт капитальный и текущий

Комментарий к заключению: выполнить капитальный и текущий ремонт зоны пути (в т.ч. путей эвакуации) движения внутри здания

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «4» 02 2021 г. Приложение 4 (I)

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

**МБОУ СОШ №5, г. Красный Сулин, ул.Межевая,16 г**

Наименование объекта, адрес

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	13	Дверные проемы менее 0,9 м. Отсутствуют информирующие обозначения помещений с дублирующими рельефными знаками.	С	Техническая возможность заменить двери отсутствует. Установить информирующие таблички с дублирующим и рельефными знаками.	Ремонт текущий
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-				
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-				
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-				
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне		-		Не адаптировано для всех МГН.	ДП - В	Обеспечить доступность всех учебных кабинетов	Ремонт текущий

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания. Вариант I	ДУ	-	13	Ремонт текущий

Комментарий к заключению: установить настенные поручни в коридорах, адаптировать дверные проемы.

Приложение 5  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «4» 02 2021 г.

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

**МБОУ СОШ №5, г. Красный Сулин, ул.Межевая,16 г**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	14-15	Не адаптирована для всех категорий инвалидов – не соответствует стандарту входная дверь, расположение сантехники, отсутствуют опорные поручни, крючки для костылей, аварийное освещение, кнопка вызова персонала. Недостаточно информационных знаков и указателей.	ДЧ-И (О,К, С)	На первом этаже обустроить доступную кабину для всех категорий инвалидов. Туалетную комнату оборудовать опорными поручнями для умывальника, крючками для костылей. Обеспечить аварийное освещение и кнопку вызова персонала. Заменить двери в туалетной комнате таким образом, чтобы ширина дверного проема в сету была не менее 0,9м Предусмотреть пороги в дверных проемах не более 0,014 м. Туалет оборудовать информационными знаками и указателями, в т.ч.	Ремонт капитальный

						тактильными.	
Душевая/ ванная комната	нет	-	-				
Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	-	Не соответствует требованиям.	С, О, К	Адаптировать комнату для всех МГН	Ремонт текущий
<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>	есть	-	-	Не адаптировано для всех МГН.	С, О, К	Обеспечить доступность всех МГН.	Ремонт капитальный и текущий

**Вывод по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	<b>ДЧ-И (Г,У)</b>	-	13-14	Ремонт капитальный и текущий

Комментарий к заключению: выполнить в комплексе ремонт туалетной комнаты – СП 59.13330.2016. «СП 35.01.-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «4» 02 2021 г. I

**Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

МБОУ СОШ №5, г. Красный Сулин, ул.Межевая,16 г

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	-	Адаптировано частично	Г	Разместить визуальные средства значимые для инвалидов в том числе по зрению.	Ремонт текущий
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Не адаптированы для всех МГН	С	Установить акустические средства значимые для инвалидов по зрению	Ремонт текущий
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Не адаптированы для всех МГН	С	Нанести тактильные средства значимые для инвалидов по зрению	Ремонт текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Не адаптированы для всех МГН	Г,С	Обеспечить доступность для всех групп МГН	Ремонт текущий

**ИЗ** **З** **а** **к** **л** **ю** **ч** **е** **н** **и** **е** **п** **о** **з** **о** **н** **е**:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	-		Ремонт текущий

Комментарий к заключению: выполнить в комплексе монтаж визуальных, тактильных и акустических средств – СП 59.13330.2016. «СНиП 35.01.-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения

РЕЗУЛЬТАТЫ ФОТОФИКСАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5 (МБОУ СОШ №5)

Российская Федерация, 346355 Ростовская область, г.Красный Сулин,ул.Межевая ,16 г

Место расположения объекта на карте

